



REVISIÓN ESTRUCTURAL
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR
No. 45, 15 CONS.

Calle Sur 159 No. 1418
Col. Ampliación Millán,
Del. Iztacalco
C.P. 08020
Ciudad de México

ÍNDICE

1. Reporte de la Visita de Obra practicada por el personal de la CII.
2. Reporte Fotográfico.
3. Opinión del D.R.O. que determinará si hay daño estructural.

ACTA DE DAÑOS Y AFECTACIONES DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS DERIVADAS DEL SISMO REGISTRADO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ESTADO DE MÉXICO, MORELOS Y PUEBLA.

Siendo las 16:30 horas del día 22 de septiembre de 2017, se constituyó en el domicilio ubicado en Calle Sur 159 No. 1418, Col. Ampliación Ramos Millán, Delegación Iztacalco, C.P. 08020, Ciudad de México lugar en el que se ubica la Unidad de Medicina Familiar de 15 consultorios No. 45, el Arquitecto Sergio Aurelio Vargas Cedillo por instrucciones del Ingeniero Mario Alberto Morales Ramírez, Titular de la División de Construcción, a solicitud de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria (CII) adscrita a la Dirección de Administración del Instituto Mexicano del Seguro Social, a efecto de llevar a cabo una visita técnica, con la finalidad de revisar físicamente la totalidad del inmueble e informar del estado actual en que se encuentra a consecuencia del sismo registrado el pasado 19 de septiembre de 2017, y dar a conocer si a simple vista se aprecien daños y/o alguno que represente riesgo en materia de estabilidad y seguridad estructural, para que en su caso se tomen las medidas necesarias de prevención y mitigación de riesgos.


A continuación se procedió a realizar la inspección de todo el inmueble estando presentes el Mtro. en Ingeniería Miguel Ángel Rodríguez Vega y dos pasantes de ingeniería de nombres Ramón Flores Fernández y Josué Arón Rincón Beltrán por parte de la Universidad Autónoma de México (UNAM) y la Licenciada Adriana Hernández Olivera, Administradora de la Unidad de Medicina Familiar No. 45, para detectar los posibles daños y se observó lo siguiente:

Daños Superficiales: No hubo daños en general, solo algunas pequeñas fisuras en juntas constructivas sin consideración y otras en plafón por falta de mantenimiento.

Daños Estructurales: No hubo

Reporte Fotográfico: Adicionalmente a la inspección en campo del estado actual del inmueble, se realizó un reporte fotográfico que muestra lo observado en los elementos estructurales, no estructurales, cuartos y espacios de los servicios; con el propósito de que este reporte constituya un antecedente histórico, de las características que presenta la edificación actualmente. **(Se adjunta como Anexo 1, que forma parte integrante de la presente Acta).**


Con lo anterior, se da por concluida la visita realizada, firmando al calce para su constancia los que en ella intervinieron.

| | |
|---|--|
| Arq. Sergio Aurelio Vargas Cedillo Subjefe de División de Programación y Control de la División de Construcción. |  |
| Director Responsable de Obra | |

ACTA DE DAÑOS Y AFECTACIONES DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS DERIVADAS DEL SISMO REGISTRADO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ESTADO DE MÉXICO, MORELOS Y PUEBLA.

ANEXO 1 REPORTE FOTOGRAFICO

Inmueble de UMF NO. 45



En esta foto se observa la fisura leve en muro divisorio y muro de carga entre buña de ambos.



En esta foto se observa la junta constructiva en escalera con edificio principal, sin existir problema en su estructura.



Fotografía entre muro y plafond, se observa falta de mantenimiento.



Fotografía de pasillo interior en plafond sin problema y solo con falta de mantenimiento.

