



REVISIÓN ESTRUCTURAL  
HGZ No. 98  
COACALCO, EDO. MÉX.

Boulevard Coacalco s/n  
Col. Villa de las Flores  
C.P. 55700  
Ecatepec, Edo. Méx.

ÍNDICE

1. Reporte de la Visita de Obra practicada por personal de la CII.
2. Reporte Fotográfico.
3. Opinión del D.R.O. que determinará si hay daño estructural.

*ACTA DE DAÑOS Y AFECTACIONES DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS DERIVADAS DEL SISMO REGISTRADO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ESTADO DE MÉXICO, MORELOS Y PUEBLA.*

Siendo las 18:00 horas del día 19 de septiembre de 2017, se constituyó en el **Hospital General de Zona No. 98 Coacalco**, ubicado en Blvd. Coacalco S/N Col. Villa de Las Flores C.P. 55700, Ecatepec, Edo. de Mex. Oriente, el personal de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria (CII) adscrita a la Dirección de Administración del Instituto Mexicano del Seguro Social, a efecto de llevar a cabo una visita técnica, con la finalidad de revisar físicamente la totalidad del inmueble e informar del estado actual en que se encuentra a consecuencia del sismo registrado el pasado 19 de septiembre de 2017, y dar a conocer si a simple vista se aprecien daños y/o alguno que represente riesgo en materia de estabilidad y seguridad estructural, para que en su caso se tomen las medidas necesarias de prevención y mitigación de riesgos.

A continuación se procedió a realizar la inspección de todo el inmueble, para detectar los posibles daños y se observó lo siguiente:

**Daños Superficiales:** Dicha Nosocomio cuenta de tres cuerpos, en el que se localizan, una torre hospitalaria, consulta externa y gobierno, apreciándose fisuras en muros divisorios, desprendimiento de recubrimientos cerámicos y manifestación de juntas constructivas del lado sur-oriente del Hospital, que actualmente es objeto de trabajos de reestructuración y recimentación. Actualmente se encuentra operando.

**Daños Estructurales:** No hubo daños, derivado de los recientes sismos.

**Reporte Fotográfico:** Adicionalmente a la inspección en campo del estado actual del inmueble, se realizó un reporte fotográfico que muestra lo observado en los elementos estructurales, no estructurales, cuartos y espacios de los servicios; con el propósito de que este reporte constituya un antecedente histórico, de las características que presenta la edificación actualmente. **(Se adjunta como Anexo 1, que forma parte integrante de la presente Acta).**




Con lo anterior, se da por concluida la visita realizada, firmando al calce para su constancia los que en ella intervinieron.

Eduardo Solórzano Higuera Oficina de Ingeniería Civil División de Proyectos	
---	---

*ACTA DE DAÑOS Y AFECTACIONES DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS DERIVADAS DEL SISMO REGISTRADO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ESTADO DE MÉXICO, MORELOS Y PUEBLA.*

**ANEXO 1 REPORTE FOTOGRAFICO**

Es importante mencionar que este tipo de información recabada, será parte del expediente, lo que permitirá coadyuvar a darle seguimiento a su comportamiento estructural y en su caso programar los trabajos de rehabilitación correspondientes.



Fisuras en muros y daños en recubrimiento cerámico