

REVISIÓN ESTRUCTURAL
HGR No. 5 METEPEC, PUE.

Carretera Atlixco –
Metepec km. 4.5,
Col. Metepec
C.P. 74360
Atlixco, Puebla.

ÍNDICE

1. Reporte de la Visita de Obra practicada por personal de la CII.
2. Reporte Fotográfico.
3. Opinión del D.R.O. que determinará si hay daño estructural.

ACTA DE DAÑOS Y AFECTACIONES DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS DERIVADAS DEL SISMO REGISTRADO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ESTADO DE MÉXICO, MORELOS Y PUEBLA.

Siendo las 17:00 horas del día 20 de septiembre de 2017, se constituyó en el domicilio ubicado en Km. 4.5 Carretera Atlixco - Metepec s/n, Código Postal 74360, lugar en el que se ubica el **Hospital General de Zona No. 5, de 43 camas censables más 25 no censables, en la Ciudad de Metepec, Estado de Puebla**, el personal de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria (CII) adscrita a la Dirección de Administración del Instituto Mexicano del Seguro Social, para llevar a cabo una visita técnica, con la finalidad de revisar físicamente la totalidad del inmueble e informar del estado actual en que se encuentra a consecuencia del sismo registrado el pasado 19 de septiembre de 2017, y dar a conocer si a simple vista se aprecia algún daño que represente riesgo en materia de estabilidad y seguridad estructural y en su caso se tomen las medidas necesarias de prevención y mitigación de riesgos.

A continuación se procedió a realizar la inspección de los posibles daños, observando lo siguiente:

Daños Superficiales: Dicho nosocomio consta de 4 cuerpos: Uno de dos nivel que da servicio de Consulta externa, este no presenta daños en su estructura principal; sin embargo, se observó que en la planta alta en los extremos del edificio los muros secundarios curvos presentaron fisuras que deben ser revisadas para saber su grado de afectación y poder determinar si son reparables o deberán sustituirse; en el resto del inmueble se presentaron fisuras en las juntas entre columna-muro y plafón-muro; estos daños se pueden catalogar como ligeros y no afectan la operación del servicio de consulta externa, salvo en los extremos, ya que estos últimos deberán ser reparados antes de reanudar actividades en esa zona.

En los cuerpos de tococirugía, la estructura no sufrió daños, sin embargo, la mayor parte de los muros que son secundarios tienen daños severos, mismos que por su estado corren el riesgo de que se desprenda su acabado y o desplome de todo el muro, y causar lesiones, por lo que no es recomendable operar hasta en tanto no se hayan realizado las reparaciones correspondientes en los pasillos de comunicación se observó que la losa de concreto sufrió daños en los puntos de apoyo de ambos cuerpos, mismas que deberán repararse y asegurarse de que no quedaron sueltas, por lo que esto obliga a no correr riesgos por lo que estas circulaciones deberán permanecer los pasos hasta que no se realicen las reparaciones que garanticen que no se desprenderán.

Daños Estructurales: No existen daños estructurales, que se observen a la vista.

Reporte Fotográfico: Adicionalmente a la inspección en campo del estado actual del inmueble, se realizó un reporte fotográfico que muestra lo observado de los elementos estructurales, no estructurales, cuartos y espacios de los servicios; con objeto adicional de que este reporte sea un antecedente histórico de las características que presenta la edificación actualmente.



ACTA DE DAÑOS Y AFECTACIONES DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS DERIVADAS DEL SISMO REGISTRADO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ESTADO DE MÉXICO, MORELOS Y PUEBLA.

Se adjunta como Anexo 1, que forma parte integrante de la presente Acta.

Es importante mencionar que este tipo de información recabada, será parte de los expedientes de la edificación, lo que permitirá coadyuvar a darle seguimiento ocularmente a su comportamiento estructural.


Con lo anterior, se da por terminada la visita firmando al calce el profesionista que intervino para su constancia.

Arq. Federico López Rosas Titular de la Subjefatura de la División de Proyectos de Arquitectura e Ingenierías	Firma 
--	--


ACTA DE DAÑOS Y AFECTACIONES DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS DERIVADAS DEL SISMO REGISTRADO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ESTADO DE MÉXICO, MORELOS Y PUEBLA.

ANEXO 1 REPORTE FOTOGRAFICO

Es importante mencionar que este tipo de información recabada, será parte del expediente, lo que permitirá coadyuvar a darle seguimiento a su comportamiento estructural y en su caso programar los trabajos de rehabilitación correspondientes.




Daños en muros y acabados en quirófanos



Daños en muros de casa de máquinas



Daños en muros y acabados en quirófanos



Daños en muros de sala de urgencias