

ANEXO 7.1	UNIDAD DE VERIFICACION Manual de Procedimientos	Formato	
F-POP-UV-04/1		<b>ACTA</b>	
REVISION	Título: ACTA DE VERIFICACION	Página	1 de 2
01		Fecha	15/09/2017

ACTA DE VERIFICACION No. 692/2017 LISTAS DE VERIFICACION No. 692/2017 DICTAMEN No. 692/2017  
CAPACIDAD: 288 LITROS, MARCA: CYTSA, SERIE: 1709, AÑO FAB. 11-2016, NOM: 009-SESH-2011

#### I.- DATOS GENERALES


EN IXTLAHUACA, ESTADO DE MEXICO SIENDO LAS 11:00 HRS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 EL SUSCRITO C. ING. FRUCTUOSO ESTRADA HERNÁNDEZ, TELEFONO CELULAR 045 722 429 5982, UNIDAD DE VERIFICACION EN MATERIA DE GAS L.P. CON ACREDITACION Y APROBACION No. UVSELP-065-C, ME CONSTITUI EN LA EMPRESA DENOMINADA GUARDERIA INFANTIL SOLIDARIDAD IXTLAHUACA, S.C. RFC: GIS-910809-OM4, UBICADA EN LA CALLE LERDO DE TEJADA No. 102 COL. CENTRO C.P. 50740 IXTLAHUACA, EDO. DE MEXICO CUYA ACTIVIDAD ES DE GUARDERIA. TELEFONO No. 712-283 0962, 722 1060613

A EFECTO DE PRACTICAR VISITA DE VERIFICACION, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 68 FRACCIONES I, II, III Y IV, ARTICULOS 84, 85, 86 Y 87 DE LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGIA Y NORMALIZACION; LA VERIFICACION SE REALIZO CON LA PERSONA QUE DIJO LLAMARSE MATILDE VALDEZ CONTRERAS QUIEN MANIFIESTA TENER EL CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL

Y SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL DEL IFE ANTE QUIEN LA UNIDAD DE VERIFICACION SE IDENTIFICA CON APROBACION No. UV-SELP-065-C ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION Y APROBADO POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE NORMAS CON FECHA DE 15 DE JULIO DE 2016 OTORGAMIENTO SI ACTO SEGUIDO SE INICIO LA VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES DE GAS L.P. ACUERDO A LA NOM-004-SEDG-2004 OBTENIENDOSE LOS RESULTADOS SIGUIENTES:

#### II.- DOCUMENTACION

PERMISO PARA OPERAR COMO GUARDERIA SURROGADA POR EL IMSS, Y UTILIZAR LA INSTALACION DE GLP PARA 2 CALENTADORES DE AGUA, UNA ESTUFA, 2 SECADORAS, UNA PARRILLA USADA EN LA COCCION DE ALIMENTOS, CON DOMICILIO QUE SEÑALA EL DICTAMEN LA CALLE LERDO DE TEJADA No. 102 COL. CENTRO IXTLAHUACA, EDO. DE MEXICO, CON UN TANQUE CON CAPACIDAD DE 288 LITROS



ANEXO 7.1	UNIDAD DE VERIFICACION Manual de Procedimientos	Formato	
F-POP-UV-04/1		<b>ACTA</b>	
REVISION	Título: ACTA DE VERIFICACION	Página	2 de 2
01		Fecha	15/09/2016

**SE CUENTA EN LA PLANTA CON:**

SI NO N/A

CERTIFICADO DE FABRICACION DE LOS TANQUES ----- (X) ( ) ( )  
MANUAL DE OPERACION DE LA INSTALACION ----- (X) ( ) ( )  
PROGRAMA DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL ----- (X) ( ) ( )  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPO ----- (X) ( ) ( )  
PLAN INTERNO DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIA ----- (X) ( ) ( )  
PLANO Y MEMORIAS TÉCNICO DESCRIPTIVAS DE LA INSTALACION ACTUALIZADOS. ----- (X) ( ) ( )  
PLANOS Y MEMORIAS TECNICAS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS ACTUALIZADOS ----- (X) ( ) ( )  
MANUAL DE RESPUESTAS A EMERGENCIAS ----- (X) ( ) ( )

**III.- MEDIDAS DE SEGURIDAD ACTUALES**

**1. CONSTRUCCION CIVIL**

LA CONSTRUCCIÓN SE MANTIENE EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y ESTRUCTURALES.

**2.- MECANICAS:**

- SE MANTIENEN DE ACUERDO AL PROYECTO

**3-SISTEMA CONTRA INCENDIOS**

EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO, DE BIOXIDO DE CARBONO, CUENTA CON SALIDAS DE EMERGENCIAS, RUTAS DE EVACUACION, SEÑALAMIENTOS DE RUTAS DE VACUACION, SALIDAS DE EMERGENCIAS, SEÑALAMIENTOS DE PUNTOS DE REUNION, PROGRAMA ESPECIFICO DE PROTECCION CIVIL ACTUALIZADO, REALIZA SIMULACROS CONTINUAMENTE, EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, DETECTORES DE HUMO, ALARMA.

**4.- SISTEMA ELECTRICO:**


INSTALACION EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, CABLEADO OCULTO SIN INSTALACIONES PROVISIONALES.

**IV.- OBSERVACIONES**

SE REALIZARON PRUEBAS DE HERMETICIDAD EMPLEANDO JABONADURA EN EL RECIPIENTE, VALVULAS, TUBERIA Y ACCESORIOS, NO SE DETECTARON FUGAS DE GAS L.P.

NO HABIENDO MAS QUE AGREGAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA A LAS 12:00 HRS. DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017, LEIDA POR TODOS LOS QUE EN ELLA PARTICIPARON Y QUISIERON HACERLO, FIRMANDO COMO CONSTANCIA AL CALCE Y ENTREGANDO UNA COPIA AL CLIENTE C.MATILDE VALDEZ CONTRERAS

  
C. MATILDE VALDEZ CONTRERAS  
EL CLIENTE

  
ING. FRUCTUOSO ESTRADA HDEZ.  
UNIDAD DE VERIFICACION

ANEXO 7. 3	UNIDAD DE VERIFICACION Manual de Procedimientos	Formato	
F-POP-UV-04/3		DICTAMEN	
REVISION	Título: INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO DE GAS L.P.DISEÑO Y CONSTRUCCION	Página	1 de 1
01		Fecha	15/09/2014

Ixtlahuaca Estado de México. a 20 de Septiembre de 2017.

C. Matilde Valdez Contreras  
Representante Legal del  
Guardería Infantil Solidaridad  
de Ixtlahuaca, S.C.  
Calle Lerdo de Tejada No.102  
Col Centro C.P.50740  
Ixtlahuaca, Edo.de México

### Dictamen No. 692/2017

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 68, fracción I, II, III y IV, Artículos 84, 85, 86 y 87 de La Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicado el 18 de Diciembre de 2015 en el Diario Oficial de la Federación y Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEDG- 2004 "Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. Diseño y construcción", publicado el 02 de Diciembre de 2004 en el Diario Oficial de la Federación, ante Usted:

### **-MANIFIESTO-**


Que se verificaron las condiciones de seguridad de las Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. para determinar si el Sismo sucedido el 19 de Septiembre del 2017 causó daños a la instalación de GAS L.P., clase B que consiste en 1 Recipiente de Gas L.P. estacionario con una capacidad de 288 litros de agua, marca CYTSA, serie 1709, año de fabricación de 11-2016; propiedad de Guardería Infantil Solidaridad de Ixtlahuaca, S.C., Giro de Guardería, RFC: GIS-910809 QM4 ubicada en Calle Lerdo de Tejada No.102 Col Centro C.P. 50740 Ixtlahuaca, Edo.de México; construida de acuerdo con la memoria técnico descriptiva y planos Isométricos. APLICANDO UNA SOLUCION JABONOSA NO SE DETECTARON FUGAS EN EL RECIPIENTE DE GLP, VALVULAS, TUBERIAS Y ACCESORIOS.

Así mismo le informo a usted, que cualquier modificación que se haga a la instalación debe documentarse de acuerdo con la Unidad de Verificación acreditada y aprobada en materia de gas L.P, y elaborados por técnicos competentes y autorizados, en consecuencia:

### **- DICTAMINO -**

Que las Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P., Propiedad de la Guardería Infantil Solidaridad de Ixtlahuaca, S.C., Ubicada en Calle Lerdo de Tejada No.102 Col Centro C.P. 50740 Ixtlahuaca, Edo.de México; cumple con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables y Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEDG- 2004 "Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. Diseño y construcción".

Atentamente:

  
Ing. Fructuoso Estrada Hernández  
Unidad de Verificación en materia de Gas L.P.  
Cedula profesional No. 325096  
Acreditación y Aprobación No. UVSELP-065-C

