

ANEXO 7.3	UNIDAD DE VERIFICACION Manual de Procedimientos	Formato	
F-POP-UV-04/3		DICTAMEN	
REVISION	Título: INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO DE GAS L.P.DISEÑO Y CONSTRUCCION	Página	1 de 1
01		Fecha	15/ 09/2016

Toluca Estado de México. a 19 de Septiembre de 2017.

C. ING. JOSE MANUEL RIVERA ROMERO
Representante Legal del
"INSTITUTO DE DESARROLLO INFANTIL
MEXIQUENSE, S.C." No. U-913
Boulevard Adolfo López Mateos No.151
Col. Los Angeles, C.P. 50020
Toluca, Estado de México

Dictamen No.690 / 2017

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 68, fracción I, II, III y IV, Artículo 84, 85, 86 y 87 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicado el 18 de Diciembre de 2015 en el Diario Oficial de la Federación y Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEDG- 2004 " Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. Diseño y construcción", publicado el 02 de Diciembre de 2004 en el Diario Oficial de la Federación, ante Usted:

-MANIFIESTO-

Que se verificaron las condiciones de seguridad y hermeticidad de las Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. para determinar si el Sismo sucedido el 19 de Septiembre de 2017 causó daños a la instalación de GAS L.P., clase B que consiste en 1 tanque de Gas L.P. estacionario con una capacidad de 287 litros de agua, marca TATSA, serie H-2035, año de fabricación de 01/17; propiedad de INSTITUTO DE DESARROLLO INFANTIL MEXIQUENSE, S.C, No.U-913 Giro de Guardería, RFC: IDI -030627-C79, Ubicada en BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS No.151 COL. LOS ANGELES, C.P. 50020, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO; construida de acuerdo con la memoria técnico descriptiva y planos Isométricos. SE APLICO SOLUCION JABONOSA A LOS RECIPIENTES, VALVULA, TUBERIA Y ACCESORIOS Y NO SE DETECTARON FUGAS DE GAS L.P., LA BASE DE SOPORTE DEL RECIPIENTE DE GLP. NO SUFRIO DAÑO

Así mismo le informo a usted, que cualquier modificación que se haga a la instalación de Gas L.P. debe documentarse de acuerdo con la Unidad de Verificación acreditada y aprobada en materia de gas L.P. y elaborados por técnicos competentes y autorizados, en consecuencia.

- DICTAMINO-

Que las Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P., de INSTITUTO DE DESARROLLO INFANTIL MEXIQUENSE, S.C, No. U-913, propietario de la Guardería, Ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos No.151 Col. Los Angeles, C.P. 50020, Toluca, Estado de México; cumple con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables y Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEDG-2004 " Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. Diseño y construcción"

Atentamente

Ing. Fructuoso Estrada Hernández
Unidad de Verificación en materia de Gas L.P.
Cedula profesional No. 325096
Acreditación y Aprobación No. UVSELP-065-C

